

Produktsicherheitsinformationen

Isolierter Regalcontainer BAUER CEH 38-2, Stahl, Doppelflügeltor, B 4150 x T 1500 x H 3140 mm, versch. Farben

Hersteller/Verantwortliche Person: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
E-Mail: info@bauer-suedlohn.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 461158, 461157, 461156, 461155, 461154, 461153

Sicherheitshinweise:

- Regelmäßige Kontrolle und Protokollpflicht aufgrund der Korrosionsanfälligkeit des Materials.
- Sicherheitsvorkehrungen bei der Lagerung von gefährlichen Stoffen gemäß GHS 1-4, einschließlich Erdung und technischer Belüftung für entzündbare Flüssigkeiten.
- Verwendung des Produkts nur im Außen- oder Innenbereich gemäß vorgesehenen Spezifikationen.
- Sicherheitsinformationen und Anweisungen in verständlicher Sprache zur Verfügung stellen.
- Beim Umgang mit gefährlichen Stoffen geeignete Schutzausrüstung tragen.
- Sicherstellen, dass die Auffangwanne intakt, korrekt positioniert und regelmäßig auf Dichtheit überprüft wird.
- Regelmäßige Inspektion auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Produkt nicht überladen und gemäß der maximalen Palettenanzahl verwenden.
- Schulung des Personals zur sicheren Handhabung und Lagerung gefährlicher Stoffe und Notfallprozeduren.
- Wassergefährdende Stoffe nur entsprechend den Vorschriften in vorgesehenen Containern lagern.
- Nur schwer entflammbare Materialien verwenden, um Brandgefahr zu minimieren.
- Betriebsanleitung vor Verwendung lesen.
- Kann Anzeichen von Rost zeigen, wenn nicht ordnungsgemäß gewartet.
- Sicherstellen, dass der Container gut verschlossen ist, wenn nicht in Verwendung.
- Benutzung nur unter Aufsicht von geschultem Personal.
- Regelmäßige Wartung und Inspektion des Containers zur Gewährleistung von Funktionalität und Sicherheit.
- Personen, die den Regalcontainer verwenden, sollten mit relevanten Sicherheitsvorschriften vertraut sein.