

Produktsicherheitsinformationen

Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 500mm dig. m. Spitzen u. FE

Hersteller/Verantwortliche Person: Mahr GmbH HELIOS-PREISSER, Ölbergstr. 19, 72501 Gammertingen, Deutschland
E-Mail: vertrieb@helios-preisser.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 728267, 728266, 728265, 728264

Sicherheitshinweise:

- Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
- Vorsicht: Scharfe Kanten und Spitzen können Verletzungen verursachen. Bereitstellung von Schutzhandschuhen wird empfohlen, um Fingerverletzungen zu vermeiden.
- Handhabung beachten, um Batteriesäurekontakt zu vermeiden. Vermeidung von Hautkontakt mit Flüssigkeiten oder Chemikalien während des Gebrauchs, um Hautirritationen zu verhindern.
- Produkt regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Regelmäßige Überprüfung der technischen Unterlagen durchführen und diese für 10 Jahre aufbewahren.
- Bei Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung können Sicherheitsrisiken eintreten.
- Sicherstellen, dass das Produkt gemäß den allgemeinen Sicherheitsanforderungen konzipiert und hergestellt ist. Vor der Verwendung klare Anweisungen und Sicherheitsinformationen beifügen.
- Nicht für die Verwendung durch Kinder konzipiert, daher von Kindern fernhalten.
- Produktvorbereitung prüfen, dass keine gefährlichen Teile vorhanden sind. Die Verwendung des Produkts und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Produkten berücksichtigen.
- Sicherstellen, dass das Gerät vor der Nutzung ordnungsgemäß kalibriert ist, um falsche Messungen zu vermeiden. Sicherstellen, dass der Messschieber vor jedem Gebrauch kalibriert ist, um genaue Messdaten zu erhalten.
- Verwendung eines geeigneten Gehäuses wird empfohlen, um das Messgerät vor Feuchtigkeit und physikalischem Schaden zu schützen.
- Anweisungen des Herstellers bezüglich der Nullpunktsetzung und der Verwendung der QuickLock-Funktion genau befolgen. Vor der Benutzung sicherstellen, dass die Feststellschraube ordnungsgemäß angezogen ist, um ungewollte Messabweichungen zu vermeiden.
- Wasser- und schweißresistente Eigenschaften beachten, jedoch nicht in Wasser eintauchen.
- Bei Problemen den Hersteller oder Händler umgehend informieren.