

Informations sur la sécurité du produit

Tambour DR-2000 Brother noir

Fabricant/Personne de contact : UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475
Kamp-Lintfort, Deutschland
e-Mail : info@ufp.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 80886

Instructions de sécurité:

- Veillez à toujours débrancher l'imprimante avant de remplacer le module du tambour.
- Évitez tout contact entre le module du tambour et la peau afin d'éviter toute irritation cutanée.
- Gardez le module tambour hors de portée des enfants afin de réduire les risques d'étouffement et de blessures.
- Mettez le module tambour au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations locales en matière de déchets électriques et électroniques.