

Informations sur la sécurité du produit

Transpalette électrique avec timon Staxio SWE 100

Fabricant/Personne de contact : Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland
e-Mail : info@de.toyota-industries.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 77499, 77498

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement en cas de manipulation non conforme du timon par pincement ou écrasement, ainsi qu'en cas d'utilisation non conforme des éléments de commande.
- Risque de glissade dû à une documentation insuffisante des conditions d'utilisation.
- Risque d'électrocution en cas de manipulation incorrecte du système électrique ou de contact avec des composants électriques.
- Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme lors d'un déplacement défavorable de la charge et lors du levage de charges lourdes.
- Respecter impérativement le mode d'emploi afin d'éviter les risques liés à une surcharge.
- Attention : l'utilisation du chariot élévateur à timon sur un terrain accidenté peut entraîner un risque de renversement.
- Utilisation autorisée uniquement par du personnel formé. Lire attentivement les instructions avant l'utilisation.