

Informations sur la sécurité du produit

Cartons pour produits dangereux en carton ondulé

Fabricant/Personne de contact : mdf-verpackungen GmbH, An der Zinkhütte 5, 51469 Bergisch Gladbach, Deutschland

e-Mail : info@mdf-verpackungen.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 152508, 152507, 152506, 152505, 152504, 152503, 152502

Instructions de sécurité:

- S'assurer que les réglementations spécifiques (ADR, RID, code IMDG, IATA-DGR) et toutes les dispositions légales relatives à l'expédition de marchandises dangereuses sont respectées.
- Les emballages doivent être correctement étiquetés et inspectés. Les cartons doivent être correctement étiquetés, y compris le marquage UN (par exemple 4G) pour indiquer le type de marchandises dangereuses (X, Y, Z).
- Les cartons ne sont adaptés qu'aux groupes de marchandises dangereuses indiqués (type I, II, III) et ne doivent être utilisés que pour l'expédition de groupes de marchandises dangereuses autorisés.
- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation et de l'expédition de marchandises dangereuses.
- Avant d'utiliser le produit, il convient de procéder à une analyse des risques appropriée et de disposer de toute la documentation technique et des fiches de données de sécurité nécessaires à une utilisation sûre.
- Les emballages ne peuvent être utilisés que pour l'expédition prévue de marchandises dangereuses et doivent être conformes aux directives techniques (par ex. TRV 005 pour les emballages composés).
- Les avertissements et les informations sur la sécurité sont nécessaires pour informer les consommateurs des risques potentiels.
- Des informations sur le fabricant, y compris son nom, son adresse et ses coordonnées, doivent figurer sur l'emballage ou dans un document joint.
- Les cartons de produits dangereux doivent être manipulés conformément aux exigences de sécurité afin de ne pas présenter de risques pour la santé et la sécurité dans le cadre d'une utilisation normale et d'éviter toute exposition directe.
- S'assurer que les cartons sont correctement fermés afin d'éviter les fuites et veiller à ce que les conditions de transport et de stockage soient sûres.