

Informations sur la sécurité du produit

Siège d'atelier pivotant Sintec ESD, à roulettes (sans rembourrage)

Fabricant/Personne de contact : Bimos-Sitztechnik GmbH & Co. KG, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen, Deutschland
e-Mail : info@interstuhl-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 308158

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement dû à une utilisation non conforme des rouleaux, apposer les consignes correspondantes.
- Avertissement relatif au risque de choc électrique en cas de manipulation incorrecte, en particulier dans les zones ESD.
- Attention : vérifiez régulièrement la stabilité de la chaise afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Conçu avec les normes ergonomiques les plus élevées - une utilisation régulière peut soulager le dos et les muscles.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu - ne pas permettre une utilisation non conforme.