

Informations sur la sécurité du produit

Tambour DR-1050 Brother

Fabricant/Personne de contact : UFP Deutschland GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Str. 11, 47475
Kamp-Lintfort, Deutschland
e-Mail : info@ufp.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 183351

Instructions de sécurité:

- Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il pourrait contenir de petites pièces présentant un risque d'étouffement.
- S'assurer que l'imprimante est débranchée lors de l'installation du module tambour afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Avant de mettre le module de tambour au rebut, respectez les réglementations locales relatives à l'élimination correcte des appareils électriques et électroniques.