

Informations sur la sécurité du produit

Revêtement non tissé, pour abris à matériel MC 1100-1600

Fabricant/Personne de contact : Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597 Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
e-Mail : info@saebu.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39166, 39165, 39164, 39163, 39162, 39160

Instructions de sécurité:

- Ne peut pas être combiné avec des bandes lumineuses afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
- Le revêtement en non-tissé peut retenir l'eau de condensation. Contrôle et aération réguliers nécessaires pour éviter la formation de moisissures.
- Pour les produits sensibles à la température, utiliser des conteneurs isolés afin d'éviter les températures excessives.