

Informations sur la sécurité du produit

Bloc-tiroir 6164-30R Treston,

Fabricant/Personne de contact : Treston Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047 Hamburg, Deutschland
e-Mail : info.de@treston.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 70054

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces dans les tiroirs en cas d'utilisation non conforme.
- Veillez à ce que la sécurité anti-extraction fonctionne correctement afin d'éviter tout basculement.
- Fixation murale recommandée pour éviter que le magasin à tiroirs ne tombe.
- Évitez tout contact avec les bords tranchants du cadre en acier.