

Informations sur la sécurité du produit

Disque abrasif adhérent PS 22 K GLS 3 150mm K.80 pour HO/métal corindon

Fabricant/Personne de contact : Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG, Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, Deutschland
e-Mail : verkauf@klingspor.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 701212, 701150, 701149, 701148, 701147, 701145, 701144, 701143, 701142, 701141, 701140, 701139, 701138, 701136, 701135, 701134, 701133, 701132, 701131, 701130, 701129, 701127, 701126, 701125, 701124, 701123, 701122, 701121, 701120, 701118, 701117

Instructions de sécurité:

- Utiliser un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de protection et un masque respiratoire, afin d'éviter l'inhalation de poussières.
- Assurez-vous que la meule est correctement montée et qu'elle n'est pas fissurée ou endommagée afin d'éviter les blessures.
- La meule ne doit pas être utilisée au-delà de sa vitesse maximale ; suivez les recommandations du fabricant.
- Maintenez la zone de travail bien ventilée afin de minimiser l'accumulation de poussière de ponçage.
- Lisez attentivement le mode d'emploi et suivez les instructions pour une utilisation correcte.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables et éviter le contact avec l'eau afin d'éviter tout risque électrique.
- N'utilisez le disque abrasif que pour les matériaux et les machines prévus, afin de garantir la sécurité.
- Évitez le contact direct avec la meule pendant l'utilisation et portez des gants de protection pour éviter les coupures.
- Éloignez les cheveux et les vêtements amples de la machine afin d'éviter les blessures.
- Pour les applications commerciales, des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires.