

Informations sur la sécurité du produit

Clé dynamométrique DMSE 400 80-400 Nm 14x18mm GEDORE

Fabricant/Personne de contact : GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Str. 149, 42899 Remscheid, Deutschland

e-Mail : info@gedore.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 726304, 726303, 726302, 726300

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement en cas d'utilisation non conforme ou de rétention de petites pièces, en particulier si elles sont utilisées par des enfants.
- Risque de blessure dû à une mauvaise manipulation de l'outil et à des couples incontrôlés.
- Risque d'électrocution en cas d'utilisation non conforme ou de composants électriques défectueux.
- Toujours utiliser le produit conformément au mode d'emploi afin d'éviter tout risque.
- Porter un équipement de protection approprié (par ex. gants, lunettes de protection) en cas de couples élevés ou sous pression afin d'éviter les blessures.
- Gardez les outils hors de portée des enfants afin de minimiser les risques.
- Un étalonnage et un contrôle réguliers de l'appareil sont nécessaires pour garantir la sécurité et la précision.
- S'assurer que tous les utilisateurs respectent le mode d'emploi et les consignes de sécurité.
- Utiliser le produit uniquement avec des outils et des accessoires recommandés et compatibles afin de minimiser les risques pour la sécurité.
- S'assurer que les spécifications de couple et les réglages correspondent aux exigences spécifiques afin d'éviter toute défaillance du matériau.
- Avant de l'utiliser, vérifiez la propreté des armatures et des connexions pour garantir la précision.
- Évitez d'endommager l'outil en le manipulant et en le stockant correctement.
- Les matières plastiques peuvent être endommagées et présenter un risque pour la sécurité si elles ne sont pas manipulées correctement.