

Informations sur la sécurité du produit

Multimètre MM 6-2 0,000 V -1000 V AC/DC TRUE RMS BENNING

Fabricant/Personne de contact : Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG, Münsterstr.
135-137, 46397 Bocholt, Deutschland
e-Mail : info@benning.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 719476

Instructions de sécurité:

- La haute tension peut être dangereuse pour la vie. Lors de l'utilisation du multimètre, il convient de respecter les consignes de sécurité.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements mouillés ou humides.
- L'appareil ne convient pas à une utilisation dans des zones à risque d'explosion.
- Des mesures de protection contre les chocs électriques sont nécessaires. Ne touchez pas les fils ou les contacts exposés pendant les mesures.
- Utilisez les cordons de test fournis et assurez-vous qu'ils sont en bon état.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une tension supérieure aux limites indiquées (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V).
- Protégez l'appareil contre les dommages mécaniques et les facteurs environnementaux.