

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Étagère en aggloméré pour rayonnage à palettes

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657361, 657360, 657359, 657358, 657357, 657356, 657355, 657354, 657353, 657352, 657351, 657350, 657349, 657348, 657347, 656455, 656454, 656453, 656452, 656451, 656450, 656449, 656448, 656447, 656446, 656445, 656444, 656443, 656442

Instructions de sécurité:

- Sécuriser correctement les panneaux d'aggloméré afin d'éviter qu'ils ne glissent. Utiliser des tôles de centrage si elles sont disponibles.
- N'utiliser le produit que pour les applications prévues, en respectant les instructions du fabricant. Ne convient pas à une utilisation dans des environnements humides, uniquement en milieu sec (P4).
- Gardez le produit hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure.
- Ne pas dépasser la charge maximale autorisée : 3881 kg, 2822 kg, 2762 kg, 2346 kg, 2069 kg, 2009 kg, 1803 kg, 1706 kg, 1683 kg, 1652 kg, 1651 kg, 1378 kg, 1350 kg, 1241 kg, 1157 kg, 1100 kg, 1015 kg, 909 kg, 710 kg, 670 kg, 468 kg avec une charge uniformément répartie.
- Assurez-vous que les panneaux de particules sont utilisés sur des systèmes d'étagères appropriés avec les dimensions spécifiées, comme une profondeur de longeron de 50 mm ou des profondeurs d'étagères plus importantes.
- Lors du montage et de l'utilisation, veiller à ce que les panneaux soient correctement placés sur les montants et solidement fixés afin d'éviter les chutes et l'instabilité.
- Porter un équipement de protection individuelle (gants, lunettes de protection) lors des travaux afin d'éviter les blessures.
- Effectuer des contrôles réguliers pour vérifier l'absence de dommages ou d'usure et remplacer immédiatement les panneaux endommagés.
- Veiller à ce que les étagères soient bien fixées afin d'éviter tout basculement ou effondrement. Effectuer le montage conformément aux instructions.
- Transport et stockage sûrs des panneaux pour éviter qu'ils ne tombent ou ne se renversent.