

# Informations sur la sécurité du produit

## **Vestiaire C+P Evolo Plus, 3 compartiments, largeur des compartiments 300 mm, avec banc encastré, butée à droite, butée Soft, anti-effraction, L 900 x P 815 x H 2120 mm, différentes combinaisons de couleurs et systèmes de fermeture**

**Fabricant/Personne de contact :** C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstraße 1, 35236 Breidenbach, Deutschland  
**e-Mail :** info@cp.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 404349, 404348, 404347, 404346, 404345, 404344, 404343, 404342, 404341, 404340, 404339, 404338, 404337, 404336, 404335, 404334, 404333, 404332, 404331, 404330

### **Instructions de sécurité:**

- Veillez à ne pas trop étirer les portes pour éviter de les endommager et à ne pas vous coincer les doigts.
- Le produit est lourd ; assurez-vous que l'emplacement est suffisamment stable pour supporter le poids et garantir une utilisation sûre.
- Il est recommandé d'utiliser la serrure à cylindre ou le verrou rotatif de sécurité afin de garantir la sécurité du contenu. Les clés doivent toujours être conservées en lieu sûr.
- Attention : risque d'étouffement dû aux petites pièces en cas d'utilisation non conforme. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Il est recommandé de nettoyer et d'entretenir régulièrement le produit afin de garantir sa fonctionnalité et sa longévité. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.
- Risque de blessure par des arêtes ou des coins tranchants de la structure métallique. Respecter les mesures de sécurité.
- Risque de chute ou d'instabilité en cas de mauvais réglage du niveau sur un sol inégal. Assurez-vous que le casier est placé sur une surface stable et plane.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu, conformément aux instructions ci-jointes. Ne convient pas aux enfants.
- Attention : construction protégée contre l'effraction, mais un accès par la force n'est pas exclu.
- N'utiliser le produit que pour l'usage auquel il est destiné ; éviter les contraintes excessives.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être bloquées afin de garantir une circulation sûre de l'air et d'éviter la formation de condensation.
- Inspection régulière nécessaire pour détecter tout signe de rouille ou de détérioration afin de garantir la sécurité.
- N'utilisez le casier que conformément aux instructions du fabricant.