

# Produktsicherheitsinformationen

## Labordrehstuhl LEANOS 9133, Kunstleder, Stamskin Top blau

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 41267, 41266, 41265, 307992, 307991, 307990, 307989

### Sicherheitshinweise:

- Sicherstellen, dass die maximale Gewichtsbelastung des Stuhls nicht überschritten wird, um mechanische Schäden und Überlastung zu vermeiden.
- Vermeidung von übermäßiger Neigung des Stuhls und Sicherstellung, dass er auf einer stabilen und ebenen Unterlage verwendet wird, um Umkippen zu vermeiden.
- Korrekte Einstellung der Sitzhöhe und Neigung vor der Benutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Regelmäßige Überprüfung der Stabilität und Funktionsfähigkeit der Rollen und der Gasfeder, um Sturzrisiken zu minimieren.
- Bei der Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, um das Material nicht zu beschädigen.
- Sicherheitsgasfeder muss korrekt positioniert und gewartet werden.
- Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile oder lose Teile beachten.
- Rutschgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch, besonders auf rutschigen oder beweglichen Untergründen, beachten.
- Produkt nicht für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko oder für Kinder und schutzbedürftige Personen geeignet.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Stuhls, wenn er beschädigt ist.
- Regelmäßige Kontrolle der Stabilität des Stuhls und Halten Sie Finger von beweglichen Teilen fern.